


Commune : **LIMOUX**Rivière : **L' Aude****Rue des jardins [côte berge gauche]****Commentaires** : Flassian**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest**Code** : DDTM11_S_1237**Date de mise à jour** : 26/01/2018**Auteur** : DDTM 11**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 2.22033370 / Y: 43.06670400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 636442.72 / Y: 6218914.23**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.2203337 / Y: 43.066704**Code Hydro**: Y1--0200**Rive de référence**: Gauche

façade intérieure - rive gauche

**1er août 1872**Altitude calculée de l'eau : **163.31 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires** : Façade intérieure - rive gauche. Date d'enquete : 28/08/2002**GÉNÉRAL****Code** : DDTM11_R_1237_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : DDTM 11

17/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode** : Non renseigné**Référence nivelée** : Autre type de référence**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 162.240 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 1.070 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 163.31

Commune : **LIMOUX**Rivière : **L' Aude****Rue des jardins [côte berge gauche]****Commentaires** : Flassian**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest**Code** : DDTM11_S_1237**Date de mise à jour** : 26/01/2018**Auteur** : DDTM 11**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 2.22033370 / Y: 43.06670400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 636442.72 / Y: 6218914.23**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.2203337 / Y: 43.066704**Code Hydro**: Y1--0200**Rive de référence**: Gauche

façade intérieure - rive gauche

**25 octobre 1891**Altitude calculée de l'eau : **163.8 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires** : Façade intérieure - rive gauche. maison en bordure du ruisseau Nantil. Date d'enquete : 07/09/2012**GÉNÉRAL****Code** : DDTM11_R_1237_2**Date de mise à jour** :**Auteur** : DDTM 11

19/02/2018



façade intérieure rive gauche

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode** : Non renseigné**Référence nivelée** : Autre type de référence**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 162.230 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 1.570 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 163.8