

Commune : **COUFFOULENS**Rivière : **L' Aude****RD 118 - PR 44 + 000****Commentaires** : L'Origine**2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest**Code** : DDTM11_S_139**Date de mise à jour** : 08/09/2017**Auteur** : DDTM 11**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 2.30229681 / Y: 43.16106400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 643216.75 / Y: 6229342.38**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.3022968 / Y: 43.161064**Code Hydro**: Y1--0200**Rive de référence**: Gauche**1^{er} Août 1872**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires** : Façade habitation - rive gauche. Repère non trouvé . Date d'enquete : 11/09/2002**GÉNÉRAL****Code** : DDTM11_R_139_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : DDTM 11

19/02/2018



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : DDTM 11