


Commune : **MERIAL**

Rivière : **Le Rebenty**

Pont de la RD 107 - PR 8,520


1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11_S_922 Date de mise à jour : 08/09/2017

Auteur : DDTM 11



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.96516551 / Y: 42.77603650

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 615219.24 / Y: 6186833.85

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9651655 / Y: 42.7760365

Code Hydro: Y1100500 Rive de référence: Non renseigné


17 octobre 1940

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**


Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Mur de soutènement. repère non trouvé. Date d'enquete : 26/10/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_922_1 Date de mise à jour : 19/02/2018

Auteur : DDTM 11



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné État du repère : Disparu

Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDTM 11