

	Commune : LIMOUX	Rivière : L' Aude
	Rue des jardins [côte berge gauche]	
Commentaires : Flassian		2 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : DDTM11_S_1237

Date de mise à jour : 26/01/2018

Auteur : DDTM 11

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.22033370 / Y: 43.06670400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636442.72 / Y: 6218914.23

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2203337 / Y: 43.066704

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Gauche

façade intérieure - rive gauche

	25 octobre 1891	Altitude calculée de l'eau : 163.8 m
	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Non renseigné
Commentaires : Façade intérieure - rive gauche. maison en bordure du ruisseau Nantil. Date d'enquete : 07/09/2012		

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_1237_2

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM 11

19/02/2018

façade intérieure rive gauche

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 162.230 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.570 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 163.8 m