

Commune : **BROUSSES-ET-VILLARET**Rivière : **La Dure****9 Chemin de Cambou****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11_S_1532**Date de mise à jour :** 08/09/2017**Auteur :** DDTM 11**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.25592071 / Y: 43.34956580**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 639639.96 / Y: 6250331.39**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2559207 / Y: 43.3495658**Code Hydro:** Y1350540**Rive de référence:** Non renseigné

Vue du site

**30 mars 1930**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Passerelle au moulin du Cambou. L'eau est passée par dessus la passerelle en 1930, ce témoignage est confirmé par un document de 1830 mentionnant une ligne des hautes eaux 2,20 m au dessus du barrage de la prise d'eau du moulin. Date d'enquête : 15/03/2005**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11_R_1532_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

19/02/2018



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme(s) :** DDTM 11