


Commune : **APATOU**Rivière : **Le Maroni****Maison R+1 en haut a gauche de l'embarcadère.****2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Guyane**Code :** GUY_gin09_S_10**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :** 10/10/2017**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -54.32712800 / Y: 5.17945500**Coordonnées RGFG95 UTM 22N X:** 131070.2 / Y: 573468.87**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -54.327128 / Y: 5.179455**Code Hydro:** 5---0000**Rive de référence:** Non renseigné

Vue globale du bâtiment

**Juin 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Rez-de-chaussée inonde pendant deux semaines.**GÉNÉRAL****Code :** GUY_gin09_R_10_1**Auteur :** DEAL Guyane**Date de mise à jour :**

19/02/2018



Vue du support et de la mesure du niveau des PHE

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE DES CRUES DU MARONI DE MAI-JUIN 2008 ET AVRIL-MAI 2006 [GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES POUR LA DDE DE GUYANE - MAI 2009] - 09/01/2009****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** GINGER Environnement**NIVELLEMENT INITIAL - 29/01/2009****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** GINGER Environnement**Commentaires sur le nivellement :** Mesure manuelle avec un mètre. La référence n'a pas été nivelée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** Niv. Général de la Guyane 1977**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.050 m