

	Commune : MURS-ERIGNE	Rivière : La Loire
	Boire Croissant	

Commentaires : Site CORELA S12R6 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : LCI_S_7558 **Date de mise à jour :** 25/08/2016

Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.56453920 / Y: 47.40974090

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 431289 / Y: 6707110

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5645392 / Y: 47.4097409

Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

	1988	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Marque peinture ou encre
	Commentaires : Mur extérieur		

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7558_2 **Date de mise à jour :** 07/10/2018

Auteur : SPC MLA

 Auteur - CORELA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais

Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDT 49