

	Commune : MURS-ERIGNE	Rivière : La Loire
	Boire Croissant	
Commentaires : Site CORELA S12R6 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser		5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : LCI_S_7558 Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.56453920 / Y: 47.40974090

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 431289 / Y: 6707110

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5645392 / Y: 47.4097409

Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Gauche

	1994	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Marque peinture ou encre
	Commentaires : Mur extérieur		


GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7558_3 Date de mise à jour : 07/10/2018

Auteur : SPC MLA



Auteur - CORELA



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné État du repère : Mauvais

Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDT 49