


|                                                                                     |                                       |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|    | Commune : <b>ORIGNE</b>               | Rivière : <b>La Mayenne</b>    |
|                                                                                     | <b>Maison éclusière de la Benâtre</b> |                                |
| <b>Commentaires :</b> Site CORELA S80R4 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser |                                       | <b>2</b> Repère(s) sur le site |

**GÉNÉRAL**

---

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_7756 **Date de mise à jour :** 25/08/2016  
**Auteur :** SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**

---


**Coordonnées WGS84 :** X: -0.72040390 / Y: 47.95004330  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 422375 / Y: 6767614  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -0.7204039 / Y: 47.9500433  
**Code Hydro:** M---0090 **Rive de référence:** Droite

|                                                                                   |                                     |                                                            |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | <b>1942</b>                         | Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b> | Nature du repère : <b>Marque peinture ou encre</b> |
|                                                                                   | <b>Commentaires :</b> Mur extérieur |                                                            |                                                    |

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** 2018\_MAY\_R\_258\_2 **Date de mise à jour :** 06/12/2018  
**Auteur :** SPC MLA



**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Mauvais  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE, RÉALISÉ PAR LA DDT 53**

---

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDT 53