

Commune : **FEUGUEROLLES-BULLY**Rivière : **L' Orne****Mur du garage, 4 Quartier de la Gare****Commentaires** : Mur de droite du garage de droite (en faisant face aux garages).**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Seine aval-Côtièrs Normands**Code** : ORNEYR3_S_11**Date de mise à jour** : 07/11/2025**Auteur** : SPC.SACN**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: -0.38868410 / Y: 49.11470200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 452667.3 / Y: 6895851.35**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -0.3886841 / Y: 49.114702**Code Hydro**: I2--0200**Rive de référence**: Gauche

Vue depuis la rue "Quartier de la Gare".

**6 janvier 2001**Altitude calculée de l'eau : **7.67 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Laisse de crue à 50 cm/sol.**GÉNÉRAL****Code** : ORNEYR3_R_11_01**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC.SACN

07/11/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non renseigné

Laisse de crue à 50 cm/sol. (photo Laboratoire CEREMA Normandie-Centre de Blois)

SOURCE DE REPÉRAGE : CAHIER DE LAISSES D'INONDATIONS DE L'ORNE - 01/06/2014**Type de repérage** : Non renseigné**Organisme(s)** : CEREMA Normandie - Centre**NIVELLEMENT LABORATOIRE CEREMA NORMANDIE-CENTRE DE BLOIS****Méthode** : Méthode combinée**Organisme** : CEREMA Normandie - Centre**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Terrain Naturel**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 7.170 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.500 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 7.67